



KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Pucku  
ul. Mestwina 11, 84-100 Puck

Jastrzębia Góra, dnia 27 października 2021 r.

PZ.5580.7.2.1.2021

Egz. nr 1

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu 27 października 2021r.

przez

- 1) mł. kpt. Krzysztof Minga – st. spec. ds. operacyjno – szkoleniowych w KP PSP Puck, nr. leg. służb. 9/2020
- 2) mł. ogn. Krystian Hallmann – st. tech. ds. kontrolno – rozpoznawczych KP PSP Puck, nr. leg. służ. 17/2017

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5580.7.2.2021.KH z dnia 20 października 2021 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

### **budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiej Górze przy ul. Bałtyckiej 3**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
OSP Jastrzębia Góra 84 – 104 Jastrzębia Góra, ul. Bałtycka 3	Zdzisław Muża – osoba upoważniona

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Dariusz Ciskowski – prezes OSP Jastrzębia	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych celem wydania opinii;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 3) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

na podstawie zlecenia przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Gdańsku.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urzędzeń:

- Budynek OSP Jastrzębia Góra

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

1. **Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Przedłożono umowę użyczenia budynku - stanowi załącznik 1 do protokołu.

Z w/w umowy nie wynika, że:

Właścicielem budynku jest Gmina Władysławowo, 84-120 Władysławowo, ul. Gen. J. Hallera 19, a użytkownikiem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiej Górze. Nie zawarto zapisu kto jest odpowiedzialny za realizację obowiązku z art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 869 z późn. zm.)

2. **Charakterystyka pożarowa obiektu:**

Budynek II kondygnacyjny nie podpiwniczony, wolno stojący. Budynek stanowi jedną strefę pożarową o kategorii zagrożenia ludzi ZL III, w której znajdują się pomieszczenia:

I kondygnacji: 3 Stanowska garażowe, pomieszczenia biurowe, socjalne i pomocnicze.

II kondygnacja: 2 świetlice do 50 osób, pomieszczenia sanitarne i pomieszczenia pomocnicze.

Dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy: 314,64 m<sup>2</sup>

Powierzchnia całkowita: 629,27 m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa: 537,40 m<sup>2</sup>

Kubatura: 2926,65 m<sup>3</sup>

W budynku nie występują pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. (pow. 50 osób).

3. **Organizacja ochrony ppoż.**

1. Wjazd od ulicy Bałtyckiej.

2. Zaopatrzenie w wodę stanowi hydrant przy ul. Bałtyckiej. Przedłożono protokół z dnia 26 października 2021r. wykonany przez Dariusza Ciskowskiego – konserwator sprzętu ppoż. – bez uwag nadziemny, oznakowany.

3. Przedłożono instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną z dnia 21 października 2021r. przez Dariusza Ciskowskiego - Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej.

4. Przedłożono zaświadczenie z dnia 22 października 2021r. o zapoznaniu się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.

5. Budynek oznakowany znakami ppoż. i ewakuacji.

6. Wyznaczono drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń budynku;

4. **Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie: nie stwierdzono.

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.\*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

5. **Czynności zabronione**

nie stwierdzono

6. **Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi**

Nie stwierdzono



7. **Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru**

Nie stwierdzono

8. **Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe**

1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
2. System sygnalizacji pożaru – nie wymagany
3. Oświetlenie ewakuacyjne – nie wymagany
4. Hydranty wewnętrzne – nie wymagany

9. **Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych**

1. Przedłożono protokół z dnia 22 października 2021 r. wykonany przez Krzysztofa Kosirog posiadający uprawnienia E+D ze sprawdzenia działania instalacji – sprawny bez uwag. Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych sprawdzono zadziałanie urządzenia – sprawne bez uwag.

10. **Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic**

1. Obiekty wyposażono w podręczny sprzęt gaśniczy, który posiada aktualny przegląd do października 2022r. Przedłożono protokół z przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego października 2021 r. wykonane przez konserwatora sprzętu ppoż. Dariusza Ciskowskiego – bez uwag.

2. **Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych**

Nie stwierdzono

3. **Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe**

1. Instalacja elektryczna.
2. Odgromowa.
3. Wentylacja grawitacyjna / kominowa
4. Gazowa

4. **Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych**

1. Przedłożono protokół z dnia 22 października 2021r. pomiaru instalacji elektrycznej sporządzony przez Krzysztofa Kosirog posiadającego uprawnienia E+D – bez uwag
  - Badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej przez samoczynne wyłączenie się zasilania.
  - badanie wyłączników różnic prądowych.
2. Przedłożono protokół z dnia 22 października 2021r. pomiaru instalacji odgromowej sporządzony przez Krzysztofa Kosirog posiadającego uprawnienia E+D – bez uwag
3. Przedłożono protokół nr 0039419 z dnia 23 marca 2021r. sporządzany przez Mistrza Kominarskiego Antoniego Goyke upr. 234/88.- bez uwag.
4. Przedłożono protokół z przeglądu technicznego instalacji gazowej budynku z dnia 23 marca 2021r. sporządzony przez Antoniego Goyka posiadający upr. nr E+D – bez uwag.

**WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI – nie stwierdzono**

Inne ustalenia: Brak.

5. **Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego**

brak uwag

3

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**INSPEKTOR**  
ds. ochrony przeciwpożarowej

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

**STARSZY TECHNIK**  
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

.....  
*ml. por. Krystian Halina*  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)

**Starszy Specjalista**  
ds. Operacyjno-Szkoleniowych

.....  
*ml. kpt. Krzysztof Minga*