



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Pucku
ul. Mestwina 11, 84-100 Puck

Władysławowo, dnia 28 października 2021 r.

PZ.5580.7.3.1.2021

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu 27 października 2021 r.

przez

- 1) mł. ogn. Krystian Hallmann – st. tech. ds. kontrolno – rozpoznawczych
KP PSP Puck, nr. leg. służ. 17/2017

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5580.7.3.2021.KH z dnia 20 października 2021 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze

na terenie rekreacji we Władysławowie, ul. Gdańska (róg ul. Stadionowej – działka 61/4, 61/5, 61/11, 61/13 i 61/15)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Teren rekreacji 84-120 Władysławowo, ul. Gdańska	Wiesława Karczewska – osoba upoważniona

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Wiesława Karczewska – osoba upoważniona	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 3) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:
na podstawie zlecenia przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Gdańsku.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- teren rekreacji

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. **Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Właścicielem terenu jest Gmina Władysławowo, 84-120 Władysławowo, ul. Gen. J. Hallera 19

2. **Charakterystyka pożarowa obiektu:**

Plac zabaw z siłownią plenerową oraz boisko sportowe wielofunkcyjne w rejonie ulic Stadionowa/ Gdańska.

3. **Organizacja ochrony ppoż.**

1. Wjazd od ulicy gdańskiej i bałtyckiej.

4. **Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie: nie stwierdzono.

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

5. **Czynności zabronione**

nie stwierdzono

6. **Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi**

Nie stwierdzono

7. **Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru**

Nie stwierdzono

8. **Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe**

1. Nie stwierdzono

9. **Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych**

1. Nie stwierdzono

10. **Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic**

1. **Nie stwierdzono**

2. **Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych**

Nie stwierdzono

3. **Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe**

Nie stwierdzono

4. **Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych**

1. Nie stwierdzono

df

2

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI – nie stwierdzono

Inne ustalenia: Brak.

Inne ustalenia:

1. Przedłożono protokół z dnia 15.04.2021r. z przeglądu technicznego Boiska SPORTOWEGO WILOFUNKCYJNEGO na terenie rekreacyjno-sportowego we Władysławowie przy ul. Stadionowa/Gdańska podpisany przez Stanisława Banasik – Inspektora Nadzoru. Upr. 5626/GD/93. – jak wynika z protokołu nadają się do użytkowania.
2. Przedłożono protokół okresowej kontroli obiektu budowlanego - „Placu zabaw z siłownią plenerową” z kwietnia 2021r. wykonany przez mgr inż. Alan Jaworski nr ewid. SWK/0019/WBKb/19 – jak wynika z protokołu obiekt nadają się do dalszego użytkowania zgodnie z aktualną funkcją.

5. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

brak uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

KIEROWNIK REPERATU

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY TECHNIK
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

ml. ogn. Krystian Hallmann

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

Main body of faint text, likely the primary content of the document, spanning several lines.

A line of faint text, possibly a sub-header or a section separator.

Another block of faint text, continuing the main content of the document.

Faint text on the left side of the page, possibly a signature or a specific note.

Faint text on the right side of the page, possibly a signature or a specific note.

